

РЕЗУЛЬТАТЫ
проверок членов НП СРО ДВОСТ в III - ем квартале 2011г.

№ п/п	Наименование организации	Дата проверки	Результаты проверки
г. Хабаровск			
1	ООО СК «Авангард», 1072724004968	01 июля (1,2)	Предписание Нарушение п.п.1 п.8 ст.55 ⁵ Градостроительного кодекса РФ (количество специалистов)
2	ООО СМФ «Актис», 1032700303129	04 июля (1,2)	Нарушений не выявлено
3	ООО «Амурметаллзащита», 1022701130748	05 июля (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
4	ООО ПКП «Востокавтоматика», 1022700913377	06 июля (1,2)	Нарушений не выявлено
5	ООО «Востокремстрой», 1042700167950	08 июля (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
6	ООО «Грант», 1052701307669	11 июля (1,2)	Предписание Нарушение п.п.1 п.8 ст.55 ⁵ Градостроительного кодекса РФ (количество специалистов)
7	ОАО «Дальмостострой», 1022701126216	5 августа (1,2)	Предписание Нарушение п.п. 3 п. 8 ст.55 ⁵ Градостроительного кодекса РФ (повышение квалификации)
8	ООО «Дальневосточная технологическая компания», 1072721014508	12 июля (1,2)	Нарушений не выявлено
9	ЗАО ХСМУ «Дальстальконструкция», 1022701191655	12 июля (1,2)	Нарушений не выявлено
10	ОАО «Дальстроймеханизация», 1022701407750	22 июля (1,2)	Нарушений не выявлено
11	ООО «СК «Дальтепло», 1102724006758	14 июля (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
12	ООО «ДВА ДВ», 1032700516287	15 июля (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
13	ООО «Кальматронсетъстрой – ДВ», 1082723001943	15 июля (1,2)	Предписание Нарушение п.п.1 п.8 ст.55 ⁵ Градостроительного кодекса РФ (количество специалистов)

14	ООО «Конаму», 1072722008424	20 июля (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
15	ООО «Мехколонна № 42», 1052740543976	19 июля (1,2,3,4)	Предписание Нарушение п.п.1 п.8 ст.55 ⁵ Градостроительного кодекса РФ (количество специалистов)
16	ООО «Монотехмонтаж», 1022701129076	14 сентября (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
17	ОАО «Хабаровская ремонтно- монтажная компания», 1032700582133	09 августа (1,2)	Нарушений не выявлено
18	ЗАО «Хабаровскгазстрой», 1032700298080	27 июля (1,2)	Нарушений не выявлено
19	ООО «ЮРАНСтрой ДВ», 1032700400556	21 июля (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
20	ООО «Специализированное монтажное управление № 861», 1092724001545	25 июля (1,2)	Нарушений не выявлено
г. Вилючинск			
1	ООО «Строитель», 1074141001835	июля (1,2)	Предписание Нарушение Правил контроля в области саморегулирования (не представлены запрашиваемые документы)
г. Якутск			
1	ООО "Сахастройсырье", 1071431000409	июля (1,2)	Предписание Нарушение Правил контроля в области саморегулирования (не представлены запрашиваемые документы)
г. Анадырь			
1	ООО «Аргус», 1058700015076	августа (1,2)	Предписание Нарушение Правил контроля в области саморегулирования (не представлены запрашиваемые документы)
Сахалинская область			
1	ООО «Шин-Кор», 1026500781900	август (1,2)	Проверка перенесена
2	ООО СКК "АВИТА", 1026500540846	28 июля (1,2)	Нарушений не выявлено
3	ООО "Строительно-монтажное управление – 3", 1026500538965	05 августа (1,2)	Предписание Нарушение п.п.1 п.8 ст.55 ⁵ Градостроительного кодекса РФ (количество специалистов)

4	ООО "Тайгер Сахалин", 1076501002896	09 августа (1,2)	Нарушений не выявлено
Амурская область			
1	ООО «Великая Стена», 1082801010379	08 сентября (1,2,3,4)	Предписание Нарушение п.п.1 п.8 ст.55 ⁵ Градостроительного кодекса РФ (количество специалистов). Нарушение СНиП 12-01-2004 и СНиП 12-03-2001
2	ООО «Камила», 1022800526770	08 сентября (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
3	ООО «ФАТ», 1042800022671	06 сентября (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
Магаданская область			
1	ООО «БАРЗЭЛЬ», 1064910006270	сентября (1,2)	Проверка перенесена
2	ООО «Владлен», 1024900954099	13 сентября (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
3	ООО «ВМ-Гарант», 1084910004376	14 сентября (1,2)	Предписание Переоформить Свидетельство в соответствии с письмом Минрегиона РФ от 27.09.2010 №33838-КК/08
4	ООО «Востокмонтажспецстрой», 1024900965363	14 сентября (1,2)	Нарушений не выявлено
5	ООО «Гранитас», 1024900967596	15 сентября (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
6	ООО «Кармастройсервис», 1024900965451	13 сентября (1,2)	Нарушений не выявлено
7	ООО «Магаданская строительная компания», 1034900005315	15 сентября (1,2)	Предписание Нарушение п.п. 3 п. 8 ст.55 ⁵ Градостроительного кодекса РФ (повышение квалификации)
8	ОАО «Магаданэлектросетьремонт», 1044900015027	14 сентября (1,2,3,4)	Нарушений не выявлено
9	ОАО «Ремстроймаш», 1024900960215	15 сентября (1,2)	Нарушений не выявлено
10	ООО «Святогор», 1084910002210	15 сентября (1,2)	Нарушений не выявлено
11	ООО МНП «СевероВосток-Электромонтаж», 1024900964990	16 сентября (1,2)	Нарушений не выявлено
12	МУ «Служба технического контроля г. Магадана», 1024900967365	15 сентября (1,2)	Нарушений не выявлено
13	ООО «Сокол–ПГС», 1034900019660	сентября (1,2,3,4)	Приостановление срока действия свидетельства
14	ООО «Техстройсервис», 1054900046475	сентябрь (1,2)	Проверка перенесена
15	ООО «Удача», 1044900036565	15 сентября (1,2)	Предписание Нарушение п.п.1 п.8 ст.55 ⁵ Градостроительного

			кодекса РФ (количество специалистов)
16	ООО СК «Фриз», 1084911000019	12 сентября (1,2)	Нарушений не выявлено
17	ООО «Цемес», 1024900959214	14 сентября (1,2,3,4)	Предписание Нарушение п.п. 3 п. 8 ст.55 ⁵ Градостроительного кодекса РФ (повышение квалификации)
18	ОАО «Сусуманская дорожная компания», 1104912000203	сентября (1,2)	Нарушений не выявлено
19	ОГУ ДЭП «Среднеканское», 1024900703673	сентября (1,2)	Нарушений не выявлено
20	Ягоднинская дорожная компания, ОАО (ФГУ ДЭП № 247), 1024901350407	сентября (1,2)	Нарушений не выявлено
21	ООО «Магаданский Центр Энергосбережения», 1034900015644	15 сентября (1,2)	Нарушений не выявлено

Генеральный директор НП СРО ДВОСТ



С.В. Родионов

С.В. Родионов